

REPORTE DE SERVICIO

Razón Social: MAXI COPIAS	Marca: MINAXI	Modelo: C6-130SR II
Domicilio: Av. INSURGENTES SUR #953-1	Numero de Serie: H82B0218	
Ciudad: México D.F.	Vendedor: CESAR CASTRO	
Nombre Comercial: MAXI COPIAS NÁPULIS	Telefono:	e-mail:

Instalación ☒ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Re-capacitación ☐ Otro ☐

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Cobro ☐ Interno ☐ Garantía ☐ Extensión de Garantía ☐ Póliza de servicio ☐

Motivo de servicio:

INSTALACION C6-1608RT II

Acciones Tomadas: **SE REVISÓ QUE EL EQUIPO UNIPER COMPLETO, SE ADECUA LA MÁQUINA, SE MANDA QUEBA DE CORTE, SOLO EL DEL PLOTTER, EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO.**
NO SE INSTALA DRIVER, DEBIDO A QUE NO ESTA LA MÁQUINA (PC) DONDE IBA A SER INSTALADO.

TINTA: **—** F/W: **—** Software: **—** Versión: **—** No. Llave: **—**

PARTES UTILIZADAS:

Cant.	No. de parte	# de serie Anterior	# de serie Nuevo	Descripción	CE*	CL*	Precio Unitario	Precio Total

Aclaraciones:

T.C.

CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio
CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente: _____ Firma: _____

USD Subtotal
M.N. Subtotal
IVA
Anticipo
Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio: **PENDIENTE INSTALACION DE DRIVER Y CAPACITACION**

Comentarios del cliente:

Llenar un reporte de servicio por maquina

Fecha: 5-06-13	Entrada: 10:15 am	Salida: 12:15 pm	Comida: —	T/En Sitio: 2 hrs
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Tiempo total de viaje: 3 hrs				Tiempo total en sitio: 2 hrs
Ingeniero de servicio: IVAN HOER				Tiempo cobrado:
El equipo queda funcionando? Si ☒ No ☐ (EXPLICAR)				

Firma del Ingeniero de Servicio

5-06-13

Fecha de finalización

Nombre: **JORGE ARIAS C**
Puesto: **VENTAS CORPORATIVAS**
Firma: