

REPORTE DE SERVICIO

12565

Razón Social: TRIGEMINUM SA DE CV.	Marca: MIMAM	Modelo: CG-60 SR III
Domicilio: DEPOSITO IND. REYNOSA. #25	Numero de Serie: P338D413	
Ciudad: COYOACAN MEXICO DF.	Vendedor: MG	
Nombre Comercial:	Telefono: 55848621	e-mail:

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Instalación ☒ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Re-capacitación ☐ Otro ☐
 Cobro ☐ Interno ☒ Garantía ☐ Extensión de Garantía ☐ Póliza de servicio ☐


Motivo de servicio: INSTALACION DE EQUIPO

Acciones Tomadas: INSTALACION Y CAPACITACION DE EQUIPO EN MAC. Y EN RED.
INSTALACION Y ACTUALIZACION DE FIRE CUT.

SE REALIZAN PRUEBAS CON RESULTADOS FAVORABLES
SE INDICA TEORIA DE DEPILE Y APLICACION.
SE DADA INFORMACION EN FORMATO DIGITAL. (MANUAL)

TINTA: <u>—</u>	FW: <u>—</u>	Software: <u>FINE CUT</u>	Versión: <u>ILUSTRADO</u>	No. Llave: <u>—</u>
-----------------	--------------	---------------------------	---------------------------	---------------------

PARTES UTILIZADAS:

Cant.	No. de parte	# de serie Anterior	# de serie Nuevo	Descripción	CE*	CL*	Precio Unitario	Precio Total
								

Aclaraciones:

T.C.

CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio
CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente:

Firma:

USD Subtotal

M.N. Subtotal

IV A

Anticipo

Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio: El equipo queda trabajando

Comentarios del cliente:

Llenar un reporte de servicio por maquina*

Fecha: 26-11-13	Entrada: 10:30	Salida: 3:30	Comida: —	T/En Sitio: 5 Hrs.
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Tiempo total de viaje: 1x2				Tiempo total en sitio
Ingeniero de servicio: RICARDO MORALES				Tiempo cobrado:
El equipo queda funcionando? Si ☒ No ☐ (EXPLICAR)				

Firma del Ingeniero de Servicio

Fecha de finalización

Nombre: _____

Puesto:

Firma: