

Celupal

DISTRIBUIDOR LIDER EN PLOTTERS E INSUMOS

(55) 5782-3903
01-800-000-TCHS
(8247)

(55) 5782-3942
01-800-000-TECS
(8327)

(55) 2625-2990
01-800-000-CELU
(2358)

soporte@celupal.com

11483

REPORTE DE SERVICIO

Razón Social: EQUIPOS DE COPIADO E IMPRESION	Marca: MINAMI	Modelo: CTU30-1603S
Domicilio: POPOCATEPEC #125 CA. PINALES	Numero de Serie: NE37E404	
Ciudad: TLANTEPEC, MEX.	Vendedor: JESUS NAVA	
Nombre Comercial:	Telefono:	e-mail:

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Instalación ☒ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Re-capacitación ☐ Otro ☐

Cobro ☐ Interno ☐ Garantía ☒ Extensión de Garantía ☐ Póliza de servicio ☐

Motivo de servicio: INSTALACION Y COMERCIALIZACION DE PLOTTER MINAMI CTU30-1603S Y INSTALACION DE INK NIP.

Acciones Tomadas: INSTALACION DE PLOTTER: SE ANIMA PEDESTAL SE MONTA EQUIPO, SE ANIMA SISTEMA BULK, SE CONECTAN MANGUERAS, VOLANTE CORRECTO, SE CARGA TINTA SE CARGA IMPRESION Y CONTE. SE CAPACITA EN USO Y OPERACION PARA IMPRESION, PARA CONTE Y PARA IMPRESION Y CONTE, SE HACEN PRUEBAS EN DIFERENTES MATERIALES, SE MANDA A CONTE TAMBIEN CON FINECUT. INK NIP QUEDA BIEN COMPRENDIDO.

Sgt. J. NAVA
Eduardo Castilla Cruz talotzin2012@hotmail.com

TINTA: BS3 F/W: 2.8 Software: INK NIP Versión: No. Llave:

PARTES UTILIZADAS:

Cant.	No. de parte	# de serie Anterior	# de serie Nuevo	Descripción	CE*	CL*	Precio Unitario	Precio Total

Aclaraciones:

T.C.

CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio
CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente: Firma:

USD Subtotal

M.N. Subtotal

IVA

Anticipo

Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio: QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE EL EQUIPO Y LOS OPERACIONES BIEN CAPACITADOS.

Comentarios del cliente:

Llenar un reporte de servicio por maquina

Fecha: 23/10/13	Entrada: 8:30	Salida: 14:00	Comida:	T/En Sitio: 5.5 HRS
Fecha: 24/10/13	Entrada: 8:30	Salida: 14:00	Comida:	T/En Sitio: 5.5 HRS
Fecha: 25/10/13	Entrada: 9:00	Salida: 14:00	Comida:	T/En Sitio: 5.0 HRS
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Tiempo total de viaje: 3 HRS				Tiempo total en sitio: 16.0 HRS
Ingeniero de servicio: OSCAR BARRAGAN				Tiempo cobrado:
El equipo queda funcionando? Si ☒ No ☐ (EXPLICAR)				

Firma del Ingeniero de Servicio

Fecha de finalización

Nombre: Gerardo Rorain Castellanos

Puesto: Coordinador

Firma: