

Celupal

55-882-3942
01-800-000-TECS
(8327)

(55) 2625-2990
01-800-000-CELU
(2358)

soporte@celupal.com

INSTALACION 169-1013

REPORTE DE SERVICIO

12063

Razón Social: GRUPO TEXTIL PRUDENCIA Marca: MINAKI Modelo: SV34260
Domicilio: AV. SUAN GUANAZI S/N Numero de Serie: V238 B389
Ciudad: TAXICALA Vendedor: ROBERTO
Nombre Comercial: GRUPO TEXTIL PRUDENCIA Telefono: e-mail:

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Instalación ☒ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Re-capacitación ☐ Otro ☐
Cobro ☐ Interno ☐ Garantía ☒ Extensión de Garantía ☐ Póliza de servicio ☐

Motivo de servicio:

INSTALACION SV34-260

Acciones Tomadas:

SE INSTALA EQUIPO CON BULK
EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO

TINTA: SBS3

FW: 1.5

Software: WASATCA

Versión: 7

No. Llave: 245597

PARTES UTILIZADAS:

Cant.	No. de parte	# de serie Anterior	# de serie Nuevo	Descripción	CE*	CL*	Precio Unitario	Precio Total

Aclaraciones:

T.C.

CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio
CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente:

Firma:

USD Subtotal

M.N. Subtotal

IVA

Anticipo

Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio:

Comentarios del cliente:

Llenar un reporte de servicio por maquina

Fecha: <u>11-10-13</u>	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Tiempo total de viaje: <u>3 hrs</u>				Tiempo total en sitio <u>85</u>
Ingeniero de servicio: <u>IVAN HAEZ.</u>				Tiempo cobrado:
El equipo queda funcionando? Si ☒ No ☐ (EXPLICAR)				

Firma del Ingeniero de Servicio

11-10-13

Fecha de finalización

Nombre: Laure V Barrance V.

Puesto: Jefe de Area

Firma:

soporte@celupal.com

12065

REPORTE DE SERVICIO

Razón Social: Grupo Textil Providencia	Marca: Wuma Ki	Modelo: JU39-260
Domicilio: Avenida Guadalupe S/N	Numero de Serie: K238B391	
Ciudad: Tlaxcala	Vendedor: Roberto	
Nombre Comercial: Grupo Textil Providencia	Telefono:	e-mail:

Instalación ☒ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Re-capacitación ☐ Otro ☐

Cobro ☐ Interno ☐ Garantía ☐ Extensión de Garantía ☐ Póliza de servicio ☐

Motivo de servicio:

Instalación JV34-260

Acciones Tomadas:

Instalación J34-260

TINTA: SbS3	FW: 1.05	Software: Watch	Versión: 7	No. Llave:
-------------	----------	-----------------	------------	------------

PARTES UTILIZADAS:

[illegible]

Aclaraciones:

T.C.

CE* la pieza dañada la retira el Ingeniero de servicio
CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente:

Firmen:

USD Subtotal

M.N. Subtotal

IVA

Anticipo

Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio:

Router OK

Comentarios del cliente:

Llenar un reporte de servicio por maquina

Fecha: 11 Oct 13	Entrada: 2:00	Salida: 6:00	Comida:	T/En Sitio:
Fecha: 10 Oct 13	Entrada: 10:30	Salida: 5:00	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Tiempo total de viaje:				Tiempo total en sitio
Ingeniero de servicio: RR				Tiempo cobrado:
El equipo queda funcionando? Si ☒ No ☐ (EXPLICAR)				

Firma del Ingeniero de Servicio

Fecha de finalización

Nombre: Laura V Barranco V.

Puesto: Tele de Area

Firma:

Celupal

(55) 5782-3903

01-800-000-TECS

CAPITAL

(55) 5782-3942

01-800-000-TECS

(8327)

(55) 2625-2990

01-800-000-CELU

(2358)

soporte@celupal.com

12064

REPORTE DE SERVICIO

Razón Social: <u>GRUPO TEXTIL PANDORA</u>	Marca: <u>MINAMI</u>	Modelo: <u>SU34-260</u>
Domicilio: <u>AV. SAN GUANATZU 3/N</u>	Numero de Serie: <u>52380340</u>	
Ciudad: <u>TUXTLA</u>	Vendedor: <u>ROBERTO</u>	
Nombre Comercial: <u>GRUPO TEXTIL PANDORA</u>	Telefono:	e-mail:

Instalación ☒ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Re-capacitación ☐ Otro ☐Cobro ☐ Interno ☐ Garantía ☒ Extensión de Garantía ☐ Póliza de servicio ☐

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Motivo de servicio:

INSTALACION SU34-260Acciones Tomadas: SE INSTALA EQUIPO CON BULK
EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDOTINTA: 5B53 FW: 1.5 Software: WASATCHA Versión: 7 No. Llave: 245597

PARTES UTILIZADAS:

Cant.	No. de parte	# de serie Anterior	# de serie Nuevo	Descripción	CE*	CL*	Precio Unitario	Precio Total

Aclaraciones:

T.C.

CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio
CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente: _____ Firma: _____

USD Subtotal

M.N. Subtotal

IVA

Anticipo

Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio:

Comentarios del cliente:

Llenar un reporte de servicio por maquina

Fecha: <u>11-10-13</u>	Entrada: <u>2</u>	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Tiempo total de viaje:				Tiempo total en sitio
Ingeniero de servicio: <u>Ivan Gomez</u>				Tiempo cobrado:
El equipo queda funcionando? Si ☒ No ☐ (EXPLICAR)				

Firma del Ingeniero de Servicio

11-10-13

Fecha de finalización

Nombre: Laura V Barrero VPuesto: Jefe de AreaFirma: [Firma]

Celupal

Celupal
CAPICRED

1/ Instalación - 179-1013

DISTRIBUIDOR LIBRE EN PLOTTERS E INGENIEROS

REPORTE DE SERVICIO

12455

Razón Social: Mobi Digital s. de R.L de C.V	Marca: Mimaki	Modelo: JV34-260
Domicilio: Mariano Azuela #7	Numero de Serie: K238 B344	
Ciudad: Guadalupe, Jal.	Vendedor:	
Nombre Comercial: Mobi Digital	Telefono: 36117143	e-mail:

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Instalación ☒	Correctivo ☐	Preventivo ☐	Re-capacitación ☐	Otro ☐
Cobro ☐	Interno ☐	Garantía ☐	Extensión de Garantía ☐	Póliza de servicio ☐

Motivo de servicio: **Instalación JV34-260 con sistema Bulk para sublimación**

Acciones Tomadas: **Se instaló el equipo JV34-260 con sistema Bulk y se realizó el ajuste para sublimación en la estación y el cabezal.**
El equipo se utilizará con el software "Goldend" por decisión del cliente.
- Se entregan todos los accesorios que contiene originalmente (herramienta, solvent ink, etc.)

TINTA: Sb53	FW: 1.50	Software: PasterLink	Versión: 5	No. Llave:
--------------------	-----------------	-----------------------------	-------------------	------------

PARTES UTILIZADAS:

Cant.	No. de parte	# de serie Anterior	# de serie Nuevo	Descripción	CE*	CL*	Precio Unitario	Precio Total

Aclaraciones:

T.C.

CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio
 CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente: _____ Firma: _____

USD Subtotal
 M.N. Subtotal
 IVA
 Anticipo
 Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio:

Comentarios del cliente: **BUEN SERVICIO POR EL TIEMPO DE LAS LÍNEAS SUP. DE MEXICO. LOS MÓDULOS QUE SON ASISTENTES PARA EL MANEJO DE LA MÁQUINA**

Llenar un reporte de servicio por máquina

Fecha: 17/10/13	Entrada: 11:00	Salida: 5:00	Comida: 40 min	T/En Sitio: 6 hrs
Fecha: 21/10/13	Entrada: 11:00	Salida: 6:30	Comida: 40 min	T/En Sitio: 7:30 hrs.
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Tiempo total de viaje: 2 hrs				Tiempo total en sitio: 13:30
Ingeniero de servicio: Erick Casados				Tiempo cobrado:
El equipo queda funcionando? Si ☒ No ☐ (EXPLICAR)				

Firma del Ingeniero de Servicio

Fecha de finalización

Nombre: **ERICK CASADOS**
 Puesto: **JEFE DE SERVICIO**
 Firma:

11483

Razón Social: EQUIPOS DE COPIADO E IMPRESION	Marca: MINALCI	Modelo: CTU30-1603S
Domicilio: POPOCATEPEC #125 CAL. PINALES	Numero de Serie: N637E404	
Ciudad: TLANEPAN, MEX.	Vendedor: JESUS NARRA	
Nombre Comercial:	Telefono:	e-mail:

Instalación ☒
 Correctivo ☐
 Preventivo ☐
 Re-capacitación ☐
 Otro ☐

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Cobro ☐ Interno ☐ Garantía ☒ Extensión de Garantía ☐ Póliza de servicio ☐

Motivo de servicio: INSTALACION Y COMITACION DE PLOTTER HIMAHI CTJ30-160RS Y ANEXO
UNE NIP.

Acciones Tomadas: INSTALACION DE PLOTTER: SE ANIMA PEDESTAL, SE MONTA EQUIPO, SE ANIMA SISTEMA BULK, SE CONECTAN MANGUERAS, VOLANTE CONECTADO, SE CARGA TINTA SE CALIBRA IMPRESION Y CORTE. SE CAPACITA EN USO Y OPERACION PARA IMPRESION, PARA CORTE Y PARA IMAGENES Y CORTE, SE HACEN PRUEBAS EN DIFERENTES MATERIALES, SE MANDA A CORTE TAMBIEN CON FINECUT, MASTERLINK QUEDA BIEN COMPRENDIDO.

Sgt. J. A. H. C. 
Eduardo Castiella Cruz  jalotzin2012@hotmail.com

TINTA: BS3	FW: 2.8	Software: MASTERLINK	Versión:	No. Llave:
-------------------	----------------	-----------------------------	----------	------------

PARTES UTILIZADAS:

[illegible]

Aclaraciones:

T.C.

CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio
CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente: _____ **Firma:** _____

USD Subtotal

M.N. Subtotal

1VA

Anticipo

Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio: QUEA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE EL EQUIPO Y LOS OPERARIOS BIEN CAPACITADOS.

Comentarios del cliente:

Llenar un reporte de servicio por maquina

Fecha: 23/10/13	Entrada: 8:30	Salida: 14:00	Comida:	T/En Sitio: 5.5 Hrs
Fecha: 24/10/13	Entrada: 8:30	Salida: 14:00	Comida:	T/En Sitio: 5.5 Hrs
Fecha: 25/10/13	Entrada: 9:00	Salida: 14:00	Comida:	T/En Sitio: 5.0 Hrs
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Tiempo total de viaje: 3 Hrs				Tiempo total en sitio: 16.0 Hrs
Ingeniero de servicio: Oscar Barriosca				Tiempo cobrado:
El equipo queda funcionando? Si ☒ No ☐ (EXPLICAR)				

Firma del Ingeniero de Servicio

Fecha de finalización

Nombre: Gerardo Ramón Castellano S

Puesto: Coordinador

Firma: