REPORTE DE SERVICIO

Razón Social: Grupo Textil Providencia	Marca: Universal	Modelo: U311-260
Domicilio: Av. Juan Cuamatzi S/W	Numero de Serie: K233B374	
Ciudad: Huixtla	Vendedor:	
Nombre Comercial: Grupo Textil Providencia	Telefono:	e-mail:

Instalación Correctivo Preventivo Re-capacitación Otro

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Cobro Interno Garantía Extensión de Garantía Póliza de servicio

Motivo de servicio:

Instalación

Acciones Tomadas:

Instalación Plotter y PID

TINTA: **SBS3** FW: **1.05** Software: **W70** Versión: **7.0** No. Llave:

PARTES UTILIZADAS:

Cant.	No. de parte	# de serie Anterior	# de serie Nuevo	Descripción	CE*	CL*	Precio Unitario	Precio Total

Aclaraciones:

T.C.

CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio
CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente: _____

Firma: _____

USD Subtotal

M.N. Subtotal

IVA

Anticipo

Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio:

Plotter OK Pruebas OK

Comentarios del cliente:

Llenar un reporte de servicio por maquina

Fecha: 11/Jul/13	Entrada: 11:00	Salida: 7:00	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Tiempo total de viaje:				Tiempo total en sitio:
Ingeniero de servicio: AB				Tiempo cobrado:
El equipo queda funcionando? Si ☒ No ☐ (EXPLICAR)				

Firma del ingeniero de Servicio

11/Jul/13
Fecha de finalización

Nombre: **Abel Mendez Cruz**
Puesto: **Operario Plotters**
Firma: