CeluPal

DISTRIBUIDOR LIDER EN PLOTTERS E INSUMOS

(55) 5782-3903 01-800-000-TCHS (8247) | (55) 5782-3942 01-800-000-TECS (8327) | (55) 2625-2990 01-800-000-CELU (2358)

soporte@celupal.com

13470

REPORTE DE SERVICIO

Razón Social: Buro Grafico	Marca: Mimaki Modelo: SWJ-320S4
Domicilio: Presidentes #P	Numero de Serie: M139E757
Ciudad: Mex DF Col. Portales	Vendedor:
Nombre Comercial: Buro Grafico	Telefono: e-mail:

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Instalación [X] Correctivo [ ] Preventivo [ ] Re-capacitación [ ] Otro [ ]

Cobro [ ] Interno [ ] Garantía [ ] Extensión de Garantía [ ] Póliza de servicio [ ]

Motivo de servicio: Instalación

Acciones Tomadas: Instalación de Plotter y Rip

TINTA: CS100	F/W: 2.40	Software: Rastertink	Versión: 3.0	No. Llave:

PARTES UTILIZADAS:

Cant.	No. de parte	# de serie Anterior	# de serie Nuevo	Descripción	CE*	CL*	Precio Unitario	Precio Total

USD Subtotal	
M.N. Subtotal	
IVA	
Anticipo	
Total	

Aclaraciones:

T.C.

CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio
CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente:_____ Firma:_____

Comentatios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio:
Plotter OK

Comentarios del cliente:

Llenar un reporte de servicio por maquina*

Fecha: 10/02/14	Entrada: 10:00	Salida: 7:00	Comida:	T/En Sitio:
Fecha: 11/02/14	Entrada: 10:00	Salida: 6:30	Comida:	T/En Sitio:
Fecha: 12/02/14	Entrada: 10:00	Salida: 6:30	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Tiempo total de viaje: 2 hrs				Tiempo total en sitio
Ingeniero de servicio: RR				Tiempo cobrado:

El equipo queda funcionando? Si [X] No [ ] (EXPLICAR)

Firma del Ingeniero de Servicio

12/02/14
Fecha de finalización

Nombre: Enrique Huerta
Puesto: Jefe producion
Firma: