

REPORTE DE SERVICIO

Razón Social: <u>Impacto Vinyl</u>	Marca: <u>Minutti</u>	Modelo: <u>SWJ320S2</u>
Domicilio: <u>Bu. Los Fueros 170-A</u>	Numero de Serie: <u>M031E112</u>	
Ciudad: <u>Nuevo Lirio Sonora</u>	Vendedor:	
Nombre Comercial:	Telefono: <u>213 00 00</u>	e-mail:

Instalación ☒ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Re-capacitación ☐ Otro ☐

Cobro ☐ Interno ☐ Garantía ☐ Extensión de Garantía ☐ Póliza de servicio ☐

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Motivo de servicio:

Instalación de equipo de impresora SWJ320S2

Acciones Tomadas:

- Se capacita al operador en el uso y cuidados del plotter así su operatividad
- Se enseña en mantenimiento
- El equipo queda funcionando
- La persona encargada fue Joan Gerardo Navarez

TINTA: CS100 FW: 2.40 Software: RasterLink Versión: 5.6 No. Llave:

PARTES UTILIZADAS:

Cant.	No. de parte	# de serie Anterior	# de serie Nuevo	Descripción	CE*	CL*	Precio Unitario	Precio Total
1	FC05	S/O	S/N	Fco de bombas		X		

Aclaraciones:

T.C.

CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio
CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente: _____ Firma: _____

USD Subtotal

M.N. Subtotal

IVA

Anticipo

Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio: no olvidar el mantenimiento diario del wiper.

Comentarios del cliente:

Llenar un reporte de servicio por maquina

Fecha: <u>10-02/2014</u>	Entrada: <u>10:00</u>	Salida: <u>17:00 h</u>	Comida: <u>1</u>	T/En Sitio: <u>6</u>
Fecha: <u>11-02/2014</u>	Entrada: <u>10:00</u>	Salida: <u>17:00 h</u>	Comida: <u>1</u>	T/En Sitio: <u>6</u>
Fecha: <u>12-02/2014</u>	Entrada: <u>10:00</u>	Salida: <u>17:00 h</u>	Comida: <u>1</u>	T/En Sitio: <u>6</u>
Fecha: <u>13</u>	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:

Tiempo total de viaje:

Tiempo total en sitio

Ingeniero de servicio: Juan Miguel Angel Rodriguez C

Tiempo cobrado: 18

El equipo queda funcionando? Si ☒ No ☐ (EXPLICAR)

Firma del Ingeniero de Servicio

13-02/2014

Fecha de finalización

Nombre: Daniel Morales Gal
Puesto: Jefe de Producción
Firma: _____