

REPORTE DE SERVICIO

Razón Social: Dupueb Vm	Marca: Mumbi	Modelo: SRM 130
Domicilio: NOA	Numero de Serie: P5380685	
Ciudad: Hermosillo Sonora	Vendedor:	
Nombre Comercial:	Telefono: 6822130000	e-mail:

Instalación Correctivo Preventivo Re-capacitación Otro

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Cobro Interno Garantía Extensión de Garantía Póliza de servicio

Motivo de servicio:

Instalación de Plotter cartucho

Acciones Tomadas:

- Se instala Equipo
- Se entrega el Operador en uso del Plotter y de file cut
- Se entrega a Juan Gerardo Nevares Edguy Amparo.

TINTA: FW: Software: file cut Versión: 8.2 No. Llave:

PARTES UTILIZADAS:

Cant.	No. de parte	# de serie Anterior	# de serie Nuevo	Descripción	CE*	CL*	Precio Unitario	Precio Total
/								
/								
/								
/								
/								
/								
/								
/								
/								
/								


Aclaraciones: T.C.	CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio	USD Subtotal
	CL* la pieza dañada se queda con el cliente	M.N. Subtotal
	Nombre Cliente: _____ Firma: _____	IVA
		Anticipo
		Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio:

Comentarios del cliente:

Llenar un reporte de servicio por maquina*

Fecha: 12-02/2014	Entrada: 14:00	Salida: 15:00	Comida: —	T/En Sitio: 1
Fecha: 13-02/2014	Entrada: 10:00	Salida: 15:00	Comida: —	T/En Sitio: 5
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Tiempo total de viaje:				Tiempo total en sitio
Ingeniero de servicio: Jay Miguel Angel Rodriguez				Tiempo cobrado: 6
El equipo queda funcionando? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> (EXPLICAR)				


Firma del Ingeniero de Servicio

13-02/2014
Fecha de finalización

Nombre: Daniel Morales Gal
Puesto: Jefe de Producción
Firma: 