

13708

REPORTE DE SERVICIO

Razón Social:	IMPRESOS AGLEZCA	Marca:	MIMAKI	Modelo:	CG-160FXII
Domicilio:		Numero de Serie:	GT38B819		
Ciudad:		Vendedor:	ISMAEL RANGEL		
Nombre Comercial:		Telefono:		e-mail:	

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Instalación ☒ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Re-capacitación ☐ Otro ☐
 Cobro ☐ Interno ☐ Garantía ☒ Extensión de Garantía ☐ Póliza de servicio ☐

Motivo de servicio: INSTALACION

Acciones Tomadas: Se instaló equipo y software en los 2 programas de disco se realizó la configuración prueba de funcionamiento y se explicaron algunas funciones equipo O.K.

TINTA:	F/W: 3.0	Software: FINE CUT	Versión: 8	No. Llave:
--------	----------	--------------------	------------	------------

PARTES UTILIZADAS:

[illegible]

Aclaraciones:

T.C.

CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio
CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente:

Formula:

USD Subtotal

M.N. Subtotal

IV A

Anticipo

Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio:

Comentarios del cliente:

Llenar un reporte de servicio por maquina

Fecha: 17-2-14	Entrada: 12:00	Salida: 13:45	Comida: _____	T/En Sitio: 1:45
Fecha: _____	Entrada: _____	Salida: _____	Comida: _____	T/En Sitio: _____
Fecha: _____	Entrada: _____	Salida: _____	Comida: _____	T/En Sitio: _____
Fecha: _____	Entrada: _____	Salida: _____	Comida: _____	T/En Sitio: _____
Tiempo total de viaje: 4 hrs				Tiempo total en sitio 1:45
Ingeniero de servicio: GRICK DRUMMOND				Tiempo cobrado: _____
El equipo queda funcionando? Si ☒ No ☐ (EXPLICAR)				

Firma del Ingeniero de Servicio

Fecha de finalización

Nombre: Melvy Salgado García

Puesto: Diseñador / Operador

Firma: