

12373

REPORTE DE SERVICIO

Razón Social: Arturo Abelloredo Ultz	Marca: Minolta	Modelo: JV33-160BS
Domicilio: Besaya de Huig No 163	Numero de Serie: KS35D145	
Ciudad: Edo. de México, Col. Puebla de Banderas	Vendedor:	
Nombre Comercial: Arturo Abelloredo Ultz	Teléfono:	e-mail:

 Instalación Correctivo Preventivo Re-capacitación Otro

 Cobro Interno Garantía Extensión de Garantía Póliza de servicio
INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Motivo de servicio:

Instalación

Acciones Tomadas:

Instalación Plotter y RIP

TINTA: BS3 F/W: 3.8 Software: Wasatch Versión: No. Llave:

PARTES UTILIZADAS:

Cant.	No. de parte	# de serie Anterior	# de serie Nuevo	Descripción	CE*	CL*	Precio Unitario	Precio Total

Aclaraciones:

T.C.

 CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio
 CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente: _____ Firma: _____

USD Subtotal

M.N. Subtotal

IVA

Anticipo

Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio:

Plotter OK Puedes OK

Comentarios del cliente:

Llenar un reporte de servicio por maquina*

Fecha: 28/Ago/13	Entrada: 10:30	Salida: 4:00	Comida:	T/En Sitio:
Fecha: 29/Ago/13	Entrada: 10:30	Salida: 2:00	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:

Tiempo total de viaje:

Tiempo total en sitio

Ingeniero de servicio: RQ

Tiempo cobrado:

 El equipo queda funcionando? Si No (EXPLICAR)


 Firmado por Ingeniero de Servicio

29/Ago/13

Fecha de finalización

Nombre: Emerson Figueras

Puesto: Coord. de Producción

 Firma: 