

Celupal

DISTRIBUIDOR LIDER EN PLOTTERS E IMPRESORAS

(55) 5782-3903

01-800-000-TCHS
(8247)

(55) 5782-3942

01-800-000-TECS
(8327)

(55) 2623-2990

01-800-000-CELU
(8327)

soporte@celupal.com

11694

REPORTE DE SERVICIO

Razón Social: <u>DRUCKEN IMPRESION Estudio SA de CV</u>	Marca: <u>Midok</u>	Modelo: <u>JV33 BS 160</u>
Domicilio: <u>FRAY Sebastian de gallegos #170</u>	Numero de Serie: <u>K5330089</u>	
Ciudad: <u>col El pueblo conserjería Queretaro CP76900</u>	Vendedor:	
Nombre Comercial: <u>DRUCKEN IMPRESION</u>	Telefono: <u>442 2250795</u>	e-mail:

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Instalación ☒	Correctivo ☐	Preventivo ☐	Re-capacitación ☐	Otro ☐
Cobro ☐	Interno ☐	Garantía ☒	Extensión de Garantía ☐	Póliza de servicio ☐

Motivo de servicio: instalación y Capacitación

Acciones Tomadas: Se instala el equipo JV33 BS 160 con bulk se calibra el equipo y se capacita al personal de DRUCKEN se Resuelven dudas. Se Realizan pruebas de impresión el equipo queda funcionando correctamente test al 100 el equipo se instala en la misma maquina (computadora) que el cliente ya tenía se piden los 7 impresores a trabajar.

TINTA: BS3 FW: 3.8 Software: Wasatch Z Versión: 7.0 No. Llave: EP30474

PARTES UTILIZADAS:

Cant.	No. de parte	# de serie Anterior	# de serie Nuevo	Descripción	CE*	CL*	Precio Unitario	Precio Total

Aclaraciones:

T.C.

CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio
CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente:

Firma:

USD Subtotal

M.N. Subtotal

IVA

Anticipo

Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio: El equipo solo debe ser operado por personal capacitado.

Comentarios del cliente: EXCELENTE SERVICIO POR PARTE DEL ING. JONATHAN ROMERO

Llenar un reporte de servicio por maquina

Fecha: <u>19/7/13</u>	Entrada: <u>12:00</u>	Salida: <u>9:00</u>	Comida: <u>—</u>	T/En Sitio: <u>9h.</u>
Fecha: <u>—</u>	Entrada: <u>—</u>	Salida: <u>—</u>	Comida: <u>—</u>	T/En Sitio: <u>—</u>
Fecha: <u>—</u>	Entrada: <u>—</u>	Salida: <u>—</u>	Comida: <u>—</u>	T/En Sitio: <u>—</u>
Fecha: <u>—</u>	Entrada: <u>—</u>	Salida: <u>—</u>	Comida: <u>—</u>	T/En Sitio: <u>—</u>
Tiempo total de viaje: <u>6h.</u>				Tiempo total en sitio: <u>9h.</u>
Ingeniero de servicio: <u>Jonathan Romero</u>				Tiempo cobrado: <u>—</u>
El equipo queda funcionando? Si ☒ No ☐ (EXPLICAR)				

Firma del Ingeniero de Servicio

Fecha de finalización

Nombre: OMAR DAVID GOMEZ FLORES

Puesto: DISEÑADOR GRAFICO

Firma: —

Celupal

DISTRIBUIDOR LIDER EN PLOTTERS E IMPRESORAS

(55) 5782-3903
01-800-000-TCHS
(8247)

(55) 5782-3942
01-800-000-TECS
(8327)

(55) 2623-2990
01-800-000-CELU
(8111)

soporte@celupal.com

11694

REPORTE DE SERVICIO

Razón Social: <u>DRUCKEN IMPRESION Estudio SA de CV</u>	Marca: <u>Midiok</u>	Modelo: <u>JV33 BS 160</u>
Domicilio: <u>FRAY Sebastian de galegos #120</u>	Numero de Serie: <u>K5330089</u>	
Ciudad: <u>col El pueblito conserjia Queretaro CP 71900</u>	Vendedor:	
Nombre Comercial: <u>DRUCKEN IMPRESION</u>	Telefono: <u>442 2250795</u>	e-mail:

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Instalación ☒	Correctivo ☐	Preventivo ☐	Re-capacitación ☐	Otro ☐
Cobro ☐	Interno ☐	Garantía ☒	Extensión de Garantía ☐	Póliza de servicio ☐

Motivo de servicio: instalación y Capacitación

Acciones Tomadas: Se instala el equipo JV33 BS 160 con bulk se calibra el equipo y se capacita al personal de DRUCKEN se Resuelven dudas. Se Realizan pruebas de impresion el equipo queda funcionando correctamente test al 100 el equipo se instala en la misma maquina (computadora) que el cliente ya tenia se pegan los 2 impresores a trabajar.

TINTA: BS3 FW: 3.8 Software: wasatch 7 Versión: 7.0 No. Llave: EP30474

PARTES UTILIZADAS:

Cant.	No. de parte	# de serie Anterior	# de serie Nuevo	Descripción	CE*	CL*	Precio Unitario	Precio Total

Aclaraciones:

T.C.

CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio
CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente:

Firma:

USD Subtotal
M.N. Subtotal
IVA
Anticipo
Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio: El equipo solo debe ser operado por personal capacitado.

Comentarios del cliente: EXCELENTE SERVICIO POR PARTE DEL ING. JONATHAN ROMERO

Llenar un reporte de servicio por maquina

Fecha: <u>19/7/13</u>	Entrada: <u>12:00</u>	Salida: <u>9:00</u>	Comida: <u>—</u>	T/En Sitio: <u>9h.</u>
Fecha: <u>—</u>	Entrada: <u>—</u>	Salida: <u>—</u>	Comida: <u>—</u>	T/En Sitio: <u>—</u>
Fecha: <u>—</u>	Entrada: <u>—</u>	Salida: <u>—</u>	Comida: <u>—</u>	T/En Sitio: <u>—</u>
Fecha: <u>—</u>	Entrada: <u>—</u>	Salida: <u>—</u>	Comida: <u>—</u>	T/En Sitio: <u>—</u>
Tiempo total de viaje: <u>6h.</u>				Tiempo total en sitio: <u>9h.</u>
Ingeniero de servicio: <u>Jonathan Romero</u>				Tiempo cobrado: <u>—</u>
El equipo queda funcionando? Si ☒ No ☐ (EXPLICAR)				

Firma del Ingeniero de Servicio

Fecha de finalización

Nombre: OMAR DAVID GOMEZ FLORES

Puesto: DISEÑADOR GRAFICO

Firma: —