



DISTRIBUIDOR LIDER EN PLOTTERS E INSUMOS

(55) 5782-3903
01-800-000-TCHS
(8247)

(55) 5782-3942
01-800-000-TECS
(8327)

(55) 2625-2990
01-800-000-CELU
(2358)

soporte@celupal.com

11713

REPORTE DE SERVICIO

Razón Social: Grupo Textil Providencia Marca: Minerva Ki Modelo: JV34-260
 Domicilio: Av. Juan Coahuatzi S/W Numero de Serie: K233B377
 Ciudad: Tlaxcala Vendedor:
 Nombre Comercial: Grupo Textil Providencia Telefono: e-mail:

Instalación Correctivo Preventivo Re-capacitación Otro

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Cobro Interno Garantía Extensión de Garantía Póliza de servicio

Motivo de servicio:

Instalación

Acciones Tomadas:

Instalación Plotter y RIP

Para fines de producción, no se recomienda instalar más de dos máquinas por computadora, el hacerlo puede provocar pausas en impresión y pérdida de información

TINTA: SbS3 F/W: 1.05 Software: W700 Versión: 7.0 No. Llave:

PARTES UTILIZADAS:

Cant.	No. de parte	# de serie Anterior	# de serie Nuevo	Descripción	CE*	CL*	Precio Unitario	Precio Total
<i>[Handwritten scribble across the table]</i>								

Aclaraciones:

T.C.

CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio
CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente: Firma:

USD Subtotal
M.N. Subtotal
IVA
Anticipo
Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio:

Plotter OK

Comentarios del cliente:

Llenar un reporte de servicio por maquina

Fecha: <u>15/Jul/13</u>	Entrada: <u>10:00</u>	Salida: <u>5:30</u>	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Tiempo total de viaje: <u>5 hrs</u>				Tiempo total en sitio:
Ingeniero de servicio: <u>[Signature]</u>				Tiempo cobrado:
El equipo queda funcionando? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> (EXPLICAR)				

Firma del Ingeniero de Servicio

15/Jul/13

Fecha de finalización

Nombre: Abel Mendez Cruz
 Puesto: Encargado Plotter
 Firma: [Signature]