

Celupal

INSTRUMENTOS LIDER EN PLOTTERS E INKJET

Instalación - 170-013

(55) 5782-3903 (55) 5782-3942 (55) 2625-2990
 01-800-000-TECS 01-800-000-CELU
 CAP (8327) (2358)

soporte@celupal.com

12065

REPORTE DE SERVICIO

Razón Social: <u>Grupo Textil Providencia</u>	Marca: <u>Mimaki</u>	Modelo: <u>JU34-260</u>
Domicilio: <u>Avenida Cuauhtzic S/W</u>	Numero de Serie: <u>K238B391</u>	
Ciudad: <u>Maxcala</u>	Vendedor: <u>Roberto</u>	
Nombre Comercial: <u>Grupo Textil Providencia</u>	Telefono:	e-mail:

Instalación Correctivo Preventivo Re-capacitación Otro

Cobro Interno Garantía Extensión de Garantía Póliza de servicio

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Motivo de servicio: Instalación JU34-260

Acciones Tomadas: Instalación JU34-260

TINTA: S653 FW: 1.05 Software: Watch Versión: 7 No. Llave:

PARTES UTILIZADAS:

Cant.	No. de parte	# de serie Anterior	# de serie Nuevo	Descripción	CE*	CL*	Precio Unitario	Precio Total

Aclaraciones: <p style="text-align: center;">T.C.</p>	CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio CL* la pieza dañada se queda con el cliente	USD Subtotal
	Nombre Cliente: _____ Firma: _____	M.N. Subtotal
		IVA
		Anticipo
		Total


Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio: Router OK

Comentarios del cliente:


Llenar un reporte de servicio por maquina

Fecha: <u>11/oct/13</u>	Entrada: <u>2:00</u>	Salida: <u>6:00</u>	Comida:	T/En Sitio:
Fecha: <u>10/oct/13</u>	Entrada: <u>10:30</u>	Salida: <u>5:00</u>	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Tiempo total de viaje:				Tiempo total en sitio
Ingeniero de servicio: <u>RP</u>				Tiempo cobrado:
El equipo queda funcionando? SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> (EXPLICAR)				

Firma del Ingeniero de Servicio



11/oct/13
Fecha de finalización

Nombre: Laura V Barranca V.
 Puesto: Jefe de Area
 Firma: 

REPORTE DE SERVICIO

Razón Social: <u>Grupo Textil Providencia</u>	Marca: <u>Mimaki</u>	Modelo: <u>JU34-260</u>
Domicilio: <u>Avenida Cuamatzi S/W</u>	Numero de Serie: <u>K238B391</u>	
Ciudad: <u>Flaxcala</u>	Vendedor: <u>Roberto</u>	
Nombre Comercial: <u>Grupo Textil Providencia</u>	Telefono:	e-mail:

Instalación Correctivo Preventivo Re-capacitación Otro
 Cobro Interno Garantía Extensión de Garantía Póliza de servicio

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Motivo de servicio: Instalación JU34-260

Acciones Tomadas: Instalación JU34-260

TINTA: S653 FW: 1.05 Software: Watch Versión: 7 No. Llave:

PARTES UTILIZADAS:

Cant.	No. de parte	# de serie Anterior	# de serie Nuevo	Descripción	CE*	CL*	Precio Unitario	Precio Total

Aclaraciones: T.C.	CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio CL* la pieza dañada se queda con el cliente	USD Subtotal
	Nombre Cliente: _____ Firma: _____	M.N. Subtotal
		IVA
		Anticipo
		Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio: Router OK

Comentarios del cliente:

Llenar un reporte de servicio por maquina

Fecha: <u>11/oct/13</u>	Entrada: <u>2:00</u>	Salida: <u>6:00</u>	Comida:	T/En Sitio:
Fecha: <u>10/oct/13</u>	Entrada: <u>10:30</u>	Salida: <u>5:00</u>	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Tiempo total de viaje:				Tiempo total en sitio
Ingeniero de servicio: <u>RR</u>				Tiempo cobrado:
El equipo queda funcionando? SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> (EXPLICAR)				

Firma del Ingeniero de Servicio

11/oct/13
Fecha de finalización

Nombre: Laura V Barranca V.
 Puesto: Jefe de Area
 Firma: _____