

Celupal

DISTRIBUIDOR LIDER EN PLOTTERS E INSUMOS

(55) 5782-3903
01-800-000-TCHS
(8347)(55) 5782-3942
01-800-000-TECS
(8327)(55) 2625-2990
01-800-000-CELU
(2358)

soporte@celupal.com

12007

REPORTE DE SERVICIO

Razón Social: BR I	Marca: MINARI	Modelo: CG 130 SR II
Domicilio: SANTA MONICA 469	Numero de Serie: HB31D381	
Ciudad: GUADALAJARA	Vendedor: LIZ VARGAS ZUECA	
Nombre Comercial: BR I	Telefono:	e-mail:

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Instalación	☒ Correctivo	☐ Preventivo	☐ Re-capacitación	☐ Otro
Cobro	☐ Interno	☐ Garantía	☐ Extensión de Garantía	☐ Póliza de servicio

Motivo de servicio:

INSTALACION MINARI PLOTTER CORIADO

Acciones Tomadas:

TINTA:

FW:

Software: **CELUPAL**Versión: **X6**

No. Llave:

PARTES UTILIZADAS:

Cant.	No. de parte	# de serie Anterior	# de serie Nuevo	Descripción	CE*	CL*	Precio Unitario	Precio Total
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/

Aclaraciones:

T.C.

CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio
CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente:

Firma:

USD Subtotal

M.N. Subtotal

IVA

Anticipo

Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio:

Comentarios del cliente:

Llenar un reporte de servicio por maquina

Fecha: 26/09/12	Entrada: 11:00	Salida: 17:00	Comida: /	T/En Sitio: 6:00 HRS
Fecha: /	Entrada: /	Salida: /	Comida: /	T/En Sitio: /
Fecha: /	Entrada: /	Salida: /	Comida: /	T/En Sitio: /
Fecha: /	Entrada: /	Salida: /	Comida: /	T/En Sitio: /
Tiempo total de viaje: 1 HRS				Tiempo total en sitio: 7:00
Ingeniero de servicio: DAVID SANCHEZ				Tiempo cobrado: /

El equipo queda funcionando? Si ☒ No ☐ (EXPLICAR)**David S.**

Firma del Ingeniero de Servicio

30/09/12

Fecha de finalización

Nombre: **Antonio Casas**Puesto: **Operador**Firma: **/**