

12342

REPORTE DE SERVICIO

Razón Social:	Horacio Alfredo Rojas	Marca:	Mimaki	Modelo:	JV33
Domicilio:	Atitaya 103 Pte.	Numero de Serie:	KF35D155		
Ciudad:	Francisco Murguía	Vendedor:	Nasim		
Nombre Comercial:	Rojas	Telefono:		e-mail:	

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Instalación ☐ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Re-capacitación ☐ Otro ☐
 Cobro ☐ Interno ☐ Garantía ☐ Extensión de Garantía ☐ Póliza de servicio ☐

Motivo de servicio:

Instalación y Capacitación

Acciones Tomadas:

Instalación y Armado del sistema bulk se

carga el programa se realizan pruebas se calibra la máquina se capacita completamente.

TINTA: 653	FW: 3.8	Software: Wasatch	Versión: 7.0	No. Llave:
------------	---------	-------------------	--------------	------------

PARTES UTILIZADAS:

[illegible]

Aclaraciones:

T.C.

CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio
CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente:

Firmen:

USD Subtotal

M.N. Subtotal

IV A

Anticipo

Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio:

Comentarios del cliente:

Llenar un reporte de servicio por maquina

Fecha: 5-09-13	Entrada: 10:30	Salida: 17:00	Comida: —	T/En Sitio: 6.5
Fecha: 6-09-13	Entrada: 10:00	Salida: 15:00	Comida: —	T/En Sitio: 5.0
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Tiempo total de viaje: 4.0				Tiempo total en sitio
Ingeniero de servicio: Antonio G.				Tiempo cobrado:
El equipo queda funcionando? Si ☒ No ☐ (EXPLICAR)				

Firma del Ingeniero de Servicio

Fecha de finalización

Nombre:

Puesto: _____

Firma: _____