

Celupal

DISTRIBUIDOR LIBRE EN PLÓTTERS E IMPRESORAS

(55) 5782-3903
01-800-000-TCHS
(8247)

(55) 5782-3942
01-800-000-TECS
(8327)

(55) 2625-2990
01-800-000-CELU
(2358)

soporte@celupal.com

13483

REPORTE DE SERVICIO

Razón Social: <u>Comunicación y Publicidad</u>	Marca: <u>Mimaki</u>	Modelo: <u>CG-60SR111</u>
Domicilio: <u>Roa Ayala</u>	Numero de Serie:	
Ciudad: <u>Puerto Rico</u>	Vendedor: <u>David</u>	
Nombre Comercial: <u>C. y P. de R. en C.</u>	Telefono: <u>045442674431</u>	e-mail:

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Instalación ☒	Correctivo ☐	Preventivo ☐	Re-capacitación ☐	Otro ☐
Cobro ☐	Interno ☐	Garantía ☒	Extensión de Garantía ☐	Póliza de servicio ☐

Motivo de servicio:

Acciones Tomadas:

Instalación y Capacitación

Se arma el equipo se instala el programa se mandan pruebas de corte.

TINTA: — FW: 2.1 Software: finclut Versión: 8 No. Llave: —

PARTES UTILIZADAS:

Cant.	No. de parte	# de serie Anterior	# de serie Nuevo	Descripción	CE*	CL*	Precio Unitario	Precio Total

Aclaraciones:

T.C.

CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio
CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente: _____ Firma: _____

USD Subtotal
M.N. Subtotal
IVA
Anticipo
Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio:

Comentarios del cliente:

Llenar un reporte de servicio por maquina

Fecha: <u>10-02-14</u>	Entrada: <u>11:00</u>	Salida: <u>16:00</u>	Comida: <u>—</u>	T/En Sitio: <u>5.0</u>
Fecha: <u>11-02-14</u>	Entrada: <u>10:00</u>	Salida: <u>16:00</u>	Comida: <u>—</u>	T/En Sitio: <u>6.0</u>
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Tiempo total de viaje: <u>60</u>				Tiempo total en sitio
Ingeniero de servicio: <u>Antonio G.</u>				Tiempo cobrado:
El equipo queda funcionando? Si ☒ No ☐ (EXPLICAR)				

Firma del Ingeniero de Servicio

Fecha de finalización

Nombre: Mario Izquierdo
Puesto: Lat. Produccion
Firma: [Firma]