

REPORTE DE SERVICIO

Razón Social: <u>Concepto Esenico</u>	Marca: <u>Whitaker</u>	Modelo: <u>CG-130FX11</u>
Domicilio: <u>Yaxcaba 398 Texmehuc</u>	Numero de Serie: <u>0730379</u>	
Ciudad: <u>Max DF Cal. Pedregal de S. Nicolas</u>	Vendedor:	
Nombre Comercial: <u>Concepto Esenico</u>	Telefono: <u>54261459</u>	e-mail:

Instalación Correctivo Preventivo Re-capacitación Otro

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Cobro Interno Garantía Extensión de Garantía Póliza de servicio

Motivo de servicio:

Instalación

Acciones Tomadas:

Instalación Plotter y RIP

TINTA: _____ FW: _____ Software: _____ Versión: _____ No. Llave: _____

PARTES UTILIZADAS:

Cant.	No. de parte	# de serie Anterior	# de serie Nuevo	Descripción	CE*	CL*	Precio Unitario	Precio Total

Aclaraciones:

T.C.

CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio
 CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente: _____ Firma: _____

USD Subtotal

M.N. Subtotal

IVA

Anticipo

Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio:

Plotter OK Pruebas OK

Comentarios del cliente:

Llenar un reporte de servicio por maquina

Fecha: <u>28/03/14</u>	Entrada: <u>11:30</u>	Salida: <u>1:45</u>	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Tiempo total de viaje: <u>3hrs</u>				Tiempo total en sitio
Ingeniero de servicio: <u>RR</u>				Tiempo cobrado:
El equipo queda funcionando? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> (EXPLICAR)				

Firma del Ingeniero de Servicio

28/03/14

Fecha de finalización

Nombre: HILARIO CAMMER ESCOBAR

Puesto: POMON

Firma: _____