

Celupal

DISTRIBUIDOR LIDER EN PLOTTERS E INSUMOS

(55) 5782-3903
01-800-000-TCHS
(8247)(55) 5782-3942
01-800-000-TECS
(8327)(55) 2625-2990
01-800-000-CELU
(2358)

soporte@celupal.com

12661

REPORTE DE SERVICIO

Razón Social: <u>Luis Felipe Campos Hernández</u>	Marca: <u>Minutari</u>	Modelo: <u>JV33-160BS</u>
Domicilio: <u>Salina a Obispo 4A 183A</u>	Numero de Serie: <u>2538 D30A</u>	
Ciudad: <u>Centro de San Miguel de Allend.</u>	Vendedor: <u>Plu</u>	
Nombre Comercial:	Telefono: <u>01(415) 1522367</u>	e-mail:

Instalación ☒ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Re-capacitación ☐ Otro ☐Cobro ☐ Interno ☐ Garantía ☐ Extensión de Garantía ☐ Póliza de servicio ☐

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Motivo de servicio:

Instalación de Plotter

Acciones Tomadas:

Se revisa plotter, se Capacita a operadoras, en el uso y Mantenimiento del equipo
Se Capacita en el uso del programa Rusteklink

TINTA: B53 FW: 4.0 Software: Rusteklink A Versión: 5 No. Llave:

PARTES UTILIZADAS:

Cant.	No. de parte	# de serie Anterior	# de serie Nuevo	Descripción	CE*	CL*	Precio Unitario	Precio Total
1	1							
1	1							
1	1							
1	1							
1	1							
1	1							
1	1							
1	1							
1	1							

Aclaraciones:

T.C.

CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio
CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente: _____ Firma: _____

USD Subtotal

M.N. Subtotal

IVA

Anticipo

Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio:

Comentarios del cliente:

Llenar un reporte de servicio por maquina

Fecha: <u>05-12/2013</u>	Entrada: <u>11:00</u>	Salida: <u>18:00</u>	Comida: <u>1h</u>	T/En Sitio: <u>7</u>
Fecha: <u>06-12/2013</u>	Entrada: <u>10:00</u>	Salida: <u>16:00</u>	Comida: <u>—</u>	T/En Sitio: <u>16</u>
Fecha: <u>1</u>	Entrada: <u>1</u>	Salida: <u>1</u>	Comida: <u>1</u>	T/En Sitio: <u>16</u>
Fecha: <u>1</u>	Entrada: <u>1</u>	Salida: <u>1</u>	Comida: <u>1</u>	T/En Sitio: <u>16</u>
Tiempo total de viaje:				Tiempo total en sitio <u>13</u>
Ingeniero de servicio: <u>Miguel Angel Rodriguez C.</u>				Tiempo cobrado: <u>13</u>
El equipo queda funcionando? Si ☒ No ☐ (EXPLICAR)				

Firma del Ingeniero de Servicio

05-12/2013

Fecha de finalización

Nombre: LUIS FELIPE CAMPOS HERNANDEZ JR.Puesto: GERENTE GENERAL

Firma: _____