



DISTRIBUIDOR LIDER EN PLOTTERS E INSUMOS

(55) 5782-3903
01-800-000-TCHS
(8247)

(55) 5782-3942
01-800-000-TECS
(8327)

(55) 2625-2990
01-800-000-CELU
(2358)

soporte@celupal.com

11536

REPORTE DE SERVICIO

Razón Social: Arturo Sosa USG Marca: Mitsubishi Modelo: JV33-160BS
 Domicilio: 31 Oriente Numero de Serie: KS2CD934
 Ciudad: Puebla, Puebla Vendedor:
 Nombre Comercial: Arturo Sosa USG Telefono: e-mail:

Instalación Correctivo Preventivo Re-capacitación Otro

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Cobro Interno Garantía Extensión de Garantía Póliza de servicio

Motivo de servicio: Instalación de Plotter

Acciones Tomadas: Se instala plotter y rip

TINTA: 393 F/W: Software: Wasatch Versión: No. Llave:

PARTES UTILIZADAS:

Cant.	No. de parte	# de serie Anterior	# de serie Nuevo	Descripción	CE*	CL*	Precio Unitario	Precio Total
<i>[Handwritten scribble across the table]</i>								

Aclaraciones:

T.C.

CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio
 CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente: Firma:

USD Subtotal
 M.N. Subtotal
 IVA
 Anticipo
 Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio:

Plotter OK

Comentarios del cliente:

Llenar un reporte de servicio por maquina

Fecha: <u>16/May/13</u>	Entrada: <u>10:30</u>	Salida: <u>11:00</u>	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Tiempo total de viaje: <u>4 hrs</u>				Tiempo total en sitio:
Ingeniero de servicio: <u>DD</u>				Tiempo cobrado:
El equipo queda funcionando? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> (EXPLICAR)				

Firma del Ingeniero de Servicio

Fecha de finalización

Nombre: Juan Francisco Cuapio Pérez
 Puesto:
 Firma: [Signature]