

## REPORTE DE SERVICIO

Razón Social: <u>Edgar Armenta</u>	Marca: <u>Mimaki</u>	Modelo: <u>CG-60SR III</u>
Domicilio: <u>Nueva Galicia # 137</u>	Numero de Serie: <u>P33AD035</u>	
Ciudad: <u>Guadalajara, Jalisco</u>	Vendedor:	
Nombre Comercial: <u>Intertexo</u>	Telefono: <u>36136055</u>	e-mail:

Instalación  Correctivo  Preventivo  Re-capacitación  Otro

### INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Cobro  Interno  Garantía  Extensión de Garantía  Póliza de servicio

Motivo de servicio: Instalación de equipo y capacitación

Acciones Tomadas: Se desempacó e instaló el equipo. Se dio la capacitación y se aclararon dudas. Se hicieron pruebas de corte, marcas de registro y trazado con pluma.

TINTA: — F/W: — Software: FineCut Versión: — No. Llave: —

### PARTES UTILIZADAS:

Cant.	No. de parte	# de serie Anterior	# de serie Nuevo	Descripción	CE*	CL*	Precio Unitario	Precio Total

### Aclaraciones:

T.C.

CE\* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio  
 CL\* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

USD Subtotal

M.N. Subtotal

IVA

Anticipo

Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio:

Comentarios del cliente:

\*\*\*Llenar un reporte de servicio por maquina\*\*\*

Fecha: <u>07/02/14</u>	Entrada: <u>10:30</u>	Salida: <u>19:00</u>	Comida: <u>1 hr</u>	T/En Sitio: <u>8.30</u>
Fecha: <u>—</u>	Entrada: <u>—</u>	Salida: <u>—</u>	Comida: <u>—</u>	T/En Sitio: <u>—</u>
Fecha: <u>—</u>	Entrada: <u>—</u>	Salida: <u>—</u>	Comida: <u>—</u>	T/En Sitio: <u>—</u>
Fecha: <u>—</u>	Entrada: <u>—</u>	Salida: <u>—</u>	Comida: <u>—</u>	T/En Sitio: <u>—</u>
Tiempo total de viaje: <u>1 hr.</u>				Tiempo total en sitio <u>8.30</u>
Ingeniero de servicio: <u>Erick Casados</u>				Tiempo cobrado: <u>—</u>
El equipo queda funcionando? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> (EXPLICAR)				



Firma del Ingeniero de Servicio

07/02/14

Fecha de finalización

Nombre: Edgar O. Valdivia B

Puesto: Operador

Firma: [Handwritten Signature]