

REPORTE DE SERVICIO

Razón Social: <u>Comunicaciones y Publicidad</u>	Marca: <u>Mima 8i</u>	Modelo: <u>JV33-160</u>
Domicilio: <u>Rio ayoth</u>	Numero de Serie: <u>K538D 299</u>	
Ciudad: <u>Santiago</u>	Vendedor: <u>DAVID</u>	
Nombre Comercial: <u>Comunica. P. de R. en C.</u>	Telefono: <u>075 942 2744511</u>	e-mail:

Instalación Correctivo Preventivo Re-capacitación Otro
 Cobro Interno Garantía Extensión de Garantía Póliza de servicio

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Motivo de servicio:

Acciones Tomadas: Instalación y Capacitación.
Se arma el equipo se instala el bulbo se cargan los programas, se mandan pruebas

TINTA: B63 FW: 3-8 Software: Wasatch Versión: 7.0 No. Llave: —

PARTES UTILIZADAS:

Cant.	No. de parte	# de serie Anterior	# de serie Nuevo	Descripción	CE*	CL*	Precio Unitario	Precio Total
 								

Aclaraciones:

T.C.

CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio
 CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente: _____ Firma: _____

USD Subtotal
M.N. Subtotal
IVA
Anticipo
Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio:

Comentarios del cliente:

Llenar un reporte de servicio por maquina

Fecha: <u>10-02-14</u>	Entrada: <u>11:00</u>	Salida: <u>18:00</u>	Comida: <u>—</u>	T/En Sitio: <u>5.0</u>
Fecha: <u>11-02-14</u>	Entrada: <u>10:00</u>	Salida: <u>16:00</u>	Comida: <u>—</u>	T/En Sitio: <u>6.0</u>
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:

Tiempo total de viaje: 6.0 Tiempo total en sitio

Ingeniero de servicio: ANTONIO GARCIA Tiempo cobrado:

El equipo queda funcionando? Si No (EXPLICAR)

ANTONIO GARCIA
Firma del Ingeniero de Servicio

11-02-14
Fecha de finalización

Nombre: MARCO RAMIREZ
 Puesto: CATE. Produccion
 Firma: [Signature]