

Celupal

DISTRIBUIDOR LIDER EN PLOTTERS E INSUMOS

(55) 5782-3903
01-800-000-TCMS
(8247)(55) 5782-3942
01-800-000-TECS
(8327)(55) 2625-2990
01-800-000-CELU
(2358)

soporte@celupal.com

12833

REPORTE DE SERVICIO

Razón Social: <u>Nawicio Nieves</u>	Marca: <u>Minolta</u>	Modelo: <u>SW3 S2</u>
Domicilio: <u>Contay</u>	Numero de Serie: <u>4031E114</u>	
Ciudad: <u>Heroes de Bologna</u>	Vendedor: <u>Roberto</u>	
Nombre Comercial:	Telefono:	e-mail:

Instalación ☒ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Re-capacitación ☐ Otro ☐

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Cobro ☐ Interno ☐ Garantía ☒ Extensión de Garantía ☐ Póliza de servicio ☐

Motivo de servicio:

Instalación y Capacitación

Acciones Tomadas: Se arma el equipo, se monta pedestal, se carga tinta. Se realiza test y se nota que el cabezal negro está tapado. se realiza purga se inyecta y no mejora. se deja en nozzle wash, se destapa poco, pero continua tapado se realizan pruebas para imprimir, se imprime 10 m. y continua tapado

TINTA: C5-100 FW: 2.4 Software: Rustelink Versión: 5 No. Llave: —

PARTES UTILIZADAS:

Cant.	No. de parte	# de serie Anterior	# de serie Nuevo	Descripción	CE*	CL*	Precio Unitario	Precio Total

Aclaraciones:

T.C.

CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio
CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente:

Firma:

USD Subtotal

M.N. Subtotal

IVA

Anticipo

Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio: se llevan muestras para verificar que puede con cubrezal. falta perno de braga

Comentarios del cliente:

Llenar un reporte de servicio por maquina

Fecha: <u>28-11-13</u>	Entrada: <u>10:00</u>	Salida: <u>15:30</u>	Comida: <u>—</u>	T/En Sitio: <u>5.5</u>
Fecha: <u>2-12-13</u>	Entrada: <u>10:00</u>	Salida: <u>16:00</u>	Comida: <u>—</u>	T/En Sitio: <u>6.0</u>
Fecha: <u>6-01-14</u>	Entrada: <u>10:00</u>	Salida: <u>16:00</u>	Comida: <u>—</u>	T/En Sitio: <u>6.0</u>
Fecha: <u>7-01-14</u>	Entrada: <u>10:00</u>	Salida: <u>16:00</u>	Comida: <u>—</u>	T/En Sitio: <u>6.0</u>
Tiempo total de viaje: <u>30</u>				Tiempo total en sitio
Ingeniero de servicio: <u>Antonio G.</u>				Tiempo cobrado:
El equipo queda funcionando? Si ☒ No ☐ (EXPLICAR)				

Firma del Ingeniero de Servicio

7-01-14

Fecha de finalización

Nombre: José Ernesto Román

Puesto:

Firma: —