

REPORTE DE SERVICIO

| | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Razón Social: <u>Rodrigo Gutiérrez González</u> | Marca: <u>MIMAKI</u> | Modelo: <u>JV33-160BS</u> |
| Domicilio: <u>Camino Real a Calceyaga 69</u> | Numero de Serie: <u>R5390377</u> | |
| Ciudad: <u>México</u> | Vendedor: <u>ALBERTO MORALES</u> | |
| Nombre Comercial: <u>Once-8</u> | Telefono: <u>63818134</u> | e-mail: <u>jrache@once-8.com</u> |

Instalación Correctivo Preventivo Re-capacitación Otro

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Cobro Interno Garantía Extensión de Garantía Póliza de servicio

Motivo de servicio: INSTALACION Y CAPACTACION

Acciones Tomadas: SE INSTALA EQUIPO, SOFTWARE SE ENTREGA TEST DE CABEZAL AL 100%. SE DA LA INFORMACION DE OPERACION EN PLOTTER Y EN RIP SE REALIZAN PRUEBAS EQUIPO OK

TINTA: B53 FW: 38 Software: WASATG Versión: 7.0 No. Llave: 248626

PARTES UTILIZADAS:

| Cant. | No. de parte | # de serie Anterior | # de serie Nuevo | Descripción | CE* | CL* | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|--------------|---------------------|------------------|-------------|-----|-----|-----------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Aclaraciones:

T.C.

CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio
CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente: _____ Firma: _____

USD Subtotal
M.N. Subtotal
IVA
Anticipo
Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio:

Comentarios del cliente:

Llenar un reporte de servicio por maquina

| | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|
| Fecha: <u>24-3-19</u> | Entrada: <u>11:30</u> | Salida: <u>9:30</u> | Comida: <u> </u> | T/En Sitio: <u>5 hrs</u> |
| Fecha: <u>25-3-19</u> | Entrada: <u>10:00</u> | Salida: <u>4:00</u> | Comida: <u> </u> | T/En Sitio: <u>6 hrs</u> |
| Fecha: <u> </u> | Entrada: <u> </u> | Salida: <u> </u> | Comida: <u> </u> | T/En Sitio: <u> </u> |
| Fecha: <u> </u> | Entrada: <u> </u> | Salida: <u> </u> | Comida: <u> </u> | T/En Sitio: <u> </u> |
| Tiempo total de viaje: <u>4 hr GV 2 DIAS</u> | | | | Tiempo total en sitio <u>11 hrs</u> |
| Ingeniero de servicio: <u>ERICK DEVLAND</u> | | | | Tiempo cobrado: <u> </u> |
| El equipo queda funcionando? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> (EXPLICAR) | | | | |


Firma del Ingeniero de Servicio

25-3-19
Fecha de finalización

Nombre: Rodrigo Gutiérrez
Puesto: CEO
Firma: R. G.

5507037605