

## REPORTE DE SERVICIO

Razón Social: <u>Noe Lopez Arellanes</u>	Marca: <u>Ninaki</u>	Modelo: <u>JU33-160BS</u>
Domicilio: <u>Palma 902-2 Col. Centro</u>	Numero de Serie: <u>KS38D 300</u>	
Ciudad: <u>México DF</u>	Vendedor:	
Nombre Comercial: <u>Noe Lopez Arellanes</u>	Telefono: <u>5025-0091</u>	e-mail:

Instalación  Correctivo  Preventivo  Re-capitación  Otro

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Cobro  Interno  Garantía  Extensión de Garantía  Póliza de servicio

Motivo de servicio:

Instalación

Acciones Tomadas:

Instalación Plotter y RIP

TINTA: SBS3 FW: 3.8 Software: Wasatch Versión: 7.0 No. Llave: 245608

PARTES UTILIZADAS:

Cant.	No. de parte	# de serie Anterior	# de serie Nuevo	Descripción	CE*	CL*	Precio Unitario	Precio Total
<i>[Handwritten signature across the table]</i>								

Aclaraciones:

T.C.

CE\* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio  
CL\* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

USD Subtotal
M.N. Subtotal
IVA
Anticipo
Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio:

Plotter OK Pruebas OK

Comentarios del cliente:

\*\*\*Llenar un reporte de servicio por maquina\*\*\*

Fecha: <u>3/Dic/13</u>	Entrada: <u>10:00</u>	Salida: <u>5:00</u>	Comida:	T/En Sitio:
Fecha: <u>4/Dic/13</u>	Entrada: <u>10:00</u>	Salida: <u>7:00</u>	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Tiempo total de viaje: <u>1hrs</u>				Tiempo total en sitio
Ingeniero de servicio: <u>PR</u>				Tiempo cobrado:
El equipo queda funcionando? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> (EXPLICAR)				

Firma del Ingeniero de Servicio

4/Dic/13

Fecha de finalización

Nombre:

Puesto:

Firma:

Noe Lopez Arellanes  
D.