



(55) 2625-2990  
01-800-000-CELU  
P358)

**soporte@celupal.com**

12331

**REPORTE DE SERVICIO**

Modelo: CG-60 SKII

Telefono:

**e-mail:**

☐ Instalación ☐ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Re-capacitación ☐ Otro ☐  
☐ Cobro ☐ Interno ☐ Garantía ☐ Extensión de Garantía ☐ Póliza de servicio

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO:**

**Motivo de servicio:**

**Acciones Tomadas:**

**TINTA:**

**FN:**

**Software:**

**Versión:**

No. Leave:

**PARTES UTILIZADAS:**

[illegible]

**Aclaraciones:**

T.C.

CE\* la plaza dañada la retira el Ingeniero de servicio  
CL\* la plaza dañada se queda con el cliente

**Nombre Cliente:****Firma:**

USD Subtotal

M.N. Subtotal

NA

## Anticipo

**Total**

**Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio:**

Comentarios del cliente:

\*\*\*Llenar un reporte de servicio por maquina\*\*\*

|                                                                                                            |                |               |           |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------------------|
| Fecha: 22-08-13                                                                                            | Entrada: 10:00 | Salida: 15:00 | Comida: — | T/En Sitio: 5.0       |
| Fecha:                                                                                                     | Entrada:       | Salida:       | Comida:   | T/En Sitio:           |
| Fecha:                                                                                                     | Entrada:       | Salida:       | Comida:   | T/En Sitio:           |
| Fecha:                                                                                                     | Entrada:       | Salida:       | Comida:   | T/En Sitio:           |
| Tiempo total de viaje: 1.0                                                                                 |                |               |           | Tiempo total en sitio |
| Ingeniero de servicio: Antonio G.                                                                          |                |               |           | Tiempo cobrado:       |
| El equipo queda funcionando? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> (EXPLICAR) |                |               |           |                       |

Nombre: Ana Karen Franco Oviedo

Puesto: Contable - Admin.

77-08-13