

eluPal

DISTRIBUIDOR LIDER EN PLOTTERS E INSUMOS

(55) 5782 3903
01-800-000 1CH5
(8243)

(55) 5782-3942
01-800-000 TFC5
(8227)

(55) 2625 2990
01-800-000-CLLL
(8258)

soporte@celupal.com

11688

REPORTE DE SERVICIO

Razón Social: Ap. Gas S.A. de C.V.
Domicilio: Lopez Matcos
Ciudad: San Luis
Nombre Comercial: Ap. Gas S.A. de C.V.

Marca: Umax Modelo: CJ30
Numero de Serie: U632E285
Vendedor: JESUS
Telefono: _____ e-mail: _____

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Instalación ☒ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Re-capacitación ☐ Otro ☐
Cobro ☐ Interno ☐ Garantía ☒ Extensión de Garantía ☐ Póliza de servicio ☐

Motivo de servicio:

Instalación y Capacitación

Acciones Tomadas:

Se arma el equipo, se arma el bulk, se carga tinta se instala el programa, se da capacitación, se realizan pruebas en diferentes materiales.

TINTA: B53 FW: 2.8 Software: itersatch Versión: 7.0 No. Llave: _____

PARTES UTILIZADAS:

Cant.	No. de parte	# de serie Anterior	# de serie Nuevo	Descripción	CE*	CL*	Precio Unitario	Precio Total
/								

Aclaraciones:

T.C.

CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio
CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente:

Firma:

USD Subtotal

M.N. Subtotal

IVA

Anticipo

Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio: Falto cartucho de washing liquid

Comentarios del cliente:

Llenar un reporte de servicio por maquina

Fecha: <u>1-07-13</u>	Entrada: <u>8:30</u>	Salida: <u>16:00</u>	Comida: <u>—</u>	T/En Sitio: <u>75</u>
Fecha: <u>2-07-13</u>	Entrada: <u>8:30</u>	Salida: <u>16:00</u>	Comida: <u>—</u>	T/En Sitio: <u>75</u>
Fecha: _____	Entrada: _____	Salida: _____	Comida: _____	T/En Sitio: _____
Fecha: _____	Entrada: _____	Salida: _____	Comida: _____	T/En Sitio: _____
Tiempo total de viaje: <u>6.0</u>				Tiempo total en sitio: _____
Ingeniero de servicio: <u>Antonio Garcia</u>				Tiempo cobrado: _____
El equipo queda funcionando? Si ☒ No ☐ (EXPLICAR)				

Nombre: Alberto Nájera Mesia

Puesto: Sistemas

2-07-13