

REPORTE DE SERVICIO

Razón Social: SG Impresoras de Vanguardia Marca: Minubi Modelo: CJ30-160B5
 Domicilio: Ayacucho 613 col Arteses Numero de Serie: 1222804A
 Ciudad: San Juan Vendedor: TCS
 Nombre Comercial: SG Impresora Telefono: 556273-7080 e-mail: edgar.rojas@celupal.com

Instalación Correctivo Preventivo Re-capacitación Otro

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Cobro Interno Garantía Extensión de Garantía Póliza de servicio

Motivo de servicio:

Instalacion de equipo de impresion y Corte

Acciones Tomadas:

- Se ~~ha~~ instala Plotter con corte
- Se entreno a operadores, en uso, Precauciones, Mantenimiento de equipo
- Se detecta que el local de trabajo genera mucho polvo, puede esto tapar los roles, tomar precauciones.

TINTA: BS3 FW: 2.40 Software: Wagner Versión: 7.0 No. Llave: EP31640

PARTES UTILIZADAS:

Cant.	No. de parte	# de serie Anterior	# de serie Nuevo	Descripción	CE*	CL*	Precio Unitario	Precio Total
1	M602278	9u	9u	GUIDE CAP DV33		x		

Aclaraciones:

T.C.

CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio
 CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente: _____ Firma: _____

USD Subtotal
M.N. Subtotal
IVA
Anticipo
Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio: Limpiar siempre la estanca del polvo

Comentarios del cliente: Favor de Mandar Rollos Edgar Rojas

Llenar un reporte de servicio por maquina

Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
16-07/2013	10:00	18:00	2h	8
17-07/2013	10:00	18:00	2h	8
18-07/2013	9:00h.	13:00		4
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Tiempo total de viaje: <u>6hr</u>				Tiempo total en sitio: <u>20hr</u>
Ingeniero de servicio: <u>Margel Angel Rodriguez C.</u>				Tiempo cobrado: _____
El equipo queda funcionando? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> (EXPLICAR)				

Firma del Ingeniero de Servicio

Fecha de finalización

Nombre: Egisto Picciol
 Puesto: Cuentista
 Firma: _____