

REPORTE DE SERVICIO

Razón Social: <u>Mamique de Dios.</u>	Marca: <u>Mimaki</u>	Modelo: <u>SWJ32052</u>
Domicilio: <u>Av 24 Febrero A2021</u>	Numero de Serie: <u>M024E012</u>	
Ciudad: <u>Col Centro Tlaxco</u>	Vendedor:	
Nombre Comercial: <u>Frost Print.</u>	Telefono:	e-mail:

Instalación ☒ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Re-capacitación ☐ Otro ☐

Cobro ☐ Interno ☐ Garantía ☐ Extensión de Garantía ☐ Póliza de servicio ☐

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Motivo de servicio:

Instalación de Platter de Gran Formato

Acciones Tomadas:

- Se hace la instalación de equipo y se certifica parámetro.
- Se Estudian Condiciones de impresión.
- Se Entrenan a los Operadores, en el uso y Precaución del equipo, así como su mantenimiento.

TINTA: CS100 FW: 7.30 Software: Posterline Versión: 3.16 No. Llave:

PARTES UTILIZADAS:

Cant.	No. de parte	# de serie Anterior	# de serie Nuevo	Descripción	CE*	CL*	Precio Unitario	Precio Total
1	M013387NL	5/0	5/0	C EXTENSION STICK ASSY				
1	K1E0003	5/0	5/0	Timing belt X SWJ				
1	HDR1E0004	5/0	5/0	Linear Encoder Stick				
1	HDR1E0047	5/0	5/0	Fluorescent Light				
1	E107251	5/0	5/0	ink Tank assy				
1	HDR1E0006	5/0	5/0	ink out tube				

Aclaraciones:

T.C.

CE* la pieza dañada la retira el Ingeniero de servicio
CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente: _____ Firma: _____

USD Subtotal

M.N. Subtotal

IVA

Anticipo

Total


Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio:

Estricto

Revisar a cargo su mantenimiento

Comentarios del cliente:

18/06/2013 9:00h. ***Llenar un reporte de servicio por maquina***						
Fecha: <u>19/06/2013</u>	Entrada: <u>9:00h.</u>	Salida: <u>18:00</u>	Comida: <u>2h</u>	T/En Sitio: <u>9</u>		
Fecha: <u>20/06/2013</u>	Entrada: <u>9:00h.</u>	Salida: <u>18:00</u>	Comida: <u>1h</u>	T/En Sitio: <u>9</u>		
Fecha: <u>21/06/2013</u>	Entrada: <u>9:00h.</u>	Salida: <u>18:00</u>	Comida: <u>2h</u>	T/En Sitio: <u>9</u>		
Fecha: <u>24/06/2013</u>	Entrada: <u>9:00h.</u>	Salida: <u>17:00</u>	Comida: <u>2h</u>	T/En Sitio: <u>8</u>		
Tiempo total de viaje:				Tiempo total en sitio:		
Ingeniero de servicio: <u>Miguel Angel Rodriguez C.</u>				Tiempo cobrado: <u>44</u>		
El equipo queda funcionando? Si ☒ No ☐ (EXPLICAR)						



Firma del Ingeniero de Servicio

24-06/2013

Fecha de finalización

Nombre: Elsy Luna Palmiera.

Puesto: Sub-directora

Firma: 