

REPORTE DE SERVICIO

Razón Social: <u>IMPRESOS SAN MARTIN</u>	Marca: <u>MIMAXI</u>	Modelo: <u>UIF-6042</u>
Domicilio: <u>ALLENDE No 13 GUANAJA</u>	Numero de Serie: <u>0136 8427</u>	
Ciudad: <u>ZACATECO, TLAX</u>	Vendedor: <u>ROBERTO</u>	
Nombre Comercial:	Telefono: <u>746 4633407</u>	e-mail:

Instalación ☒ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Re-capacitación ☐ Otro ☐

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Cobro ☐ Interno ☐ Garantía ☒ Extensión de Garantía ☐ Póliza de servicio ☐

Motivo de servicio: INSTALACION Y CAPACITACION DE PLANTAS MINARI UJF-6042 y mas en
LINK 6

Acciones Tomadas: Se saca la maquina de su caja, se monta en una mesa, se cuentan los segundos de transportacion, se carga la mezcla de agua con anticonesante, se pesan los cartuchos, se colocan las boigas de tinta, se carga tinta, se punga el rine se monta el test correctamente, se capacita en la operacion del equipo, funcionamiento, mantenimiento, se capacita en la operacion de msterlink, se hacen pruebas con diferentes bichos, usando burco, banniz, paimen, se hacen pruebas en articulos promocionales correctamente, al final el cliente decide poner paimen en lugar de banniz, por lo qe se lavan las lineas y se coloca paimen.

TINTA: <i>UH-100</i>	F/W:	Software: <i>MASTERLINE 6</i>	Versión:	No. Llave:
----------------------	------	-------------------------------	----------	------------

PARTES UTILIZADAS:

[illegible]

Aclaraciones:

T.C.

CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio
CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente:

Fluoride

USD Subtotal

M.N. Subtotal

IV A

Anticipo

Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio: QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, BIEN CAPACITADOS LOS 2 OPERADORES.

Comentarios del cliente: Excluyendo artículos de obsequio.

Llenar un reporte de servicio por maquina

Fecha: 21/4/13	Entrada: 11:30	Salida: 19:00	Comida: —	T/En Sitio: 7.5
Fecha: 22/4/13	Entrada: 9:45	Salida: 19:00	Comida:	T/En Sitio: 9.25
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:

Tiempo total de viaje:	7 hrs	Tiempo total en sitio:	16.5
------------------------	-------	------------------------	------

Ingeniero de servicio: <u>Orlando Barrantes C.</u>	Tiempo cobrado: <u>14-15</u>
--	------------------------------

El equipo queda funcionando? Si ☒ No ☐ (EXPLICAR)

[illegible]

Firma del Ingeniero de Servicio

Fecha de finalización

Nombre:

Puesto:

Firma: