

REPORTE DE SERVICIO

Razón Social: <u>Grupo LIEVCO SA.</u>	Marca: <u>Mimo Xi</u>	Modelo: <u>CG-60SR III</u>
Domicilio: <u>Av. Revolución</u>	Numero de Serie: <u>P3330114</u>	
Ciudad: <u>Alpes</u>	Vendedor: <u>Ismael</u>	
Nombre Comercial: <u>Grupo LIEVCO</u>	Telefono: <u>19 886257</u>	e-mail:

Instalación Correctivo Preventivo Re-capacitación Otro

Cobro Interno Garantía Extensión de Garantía Póliza de servicio

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Motivo de servicio:

Instalación y Capacitación

Acciones Tomadas:

Se cobra navaja, se da capacitación se realizan pruebas, y con marcas de registro.

TINTA: — FW: 2.1 Software: firm Ot Versión: 8 No. Llave: —

PARTES UTILIZADAS:

Cart.	No. de parte	# de serie Anterior	# de serie Nuevo	Descripción	CE*	CL*	Precio Unitario	Precio Total
 								

Aclaraciones:

T.C.

CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio
CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente: _____ Firma: _____

USD Subtotal

M.N. Subtotal

IVA

Anticipo

Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio:

Comentarios del cliente:

Llenar un reporte de servicio por maquina

Fecha: <u>25-09-13</u>	Entrada: <u>10:00</u>	Salida: <u>16:00</u>	Comida: <u>—</u>	T/En Sitio: <u>6.0</u>
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:

Tiempo total de viaje: 7.0 Tiempo total en sitio

Ingeniero de servicio: Antonio G. Tiempo cobrado:

El equipo queda funcionando? Si No (EXPLICAR)

Antonio G.

Firma del Ingeniero de Servicio

25-09-13

Fecha de finalización

Nombre: Daniel Arayo

Puesto:

Firma: [Firma]