

12324

REPORTE DE SERVICIO

Razón Social: Equipos y Reparaciones Maldonado SA de CV	Marca: MIMA KI	Modelo: CQ-160SR II
Domicilio: Calz de la Hda. Mrg 132 Lt 23	Numero de Serie: H831D378	
Ciudad: Ojo de Agua Tecamachuc.	Vendedor: CESAR CASTRO	
Nombre Comercial: mismo	Telefono:	e-mail:

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Instalación ☒ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Re-capacitación ☐ Otro ☐
 Cobro ☐ Interno ☐ Garantía ☒ Extensión de Garantía ☐ Póliza de servicio ☐

Motivo de servicio: INSTALACION CAPACITACION

Acciones Tomadas: SE DESMONTA EQUIPO, SE ARMA Y COLOCAN ACCESORIOS
SE INSTALA SOFTWARE SE DA LA CAPACITACION CON TODOS LOS PUNTOS
QUE INDICA EL FORMATO ALLEGO A ESTE REPORTE SE REALIZAN
PRUEBAS DE CORTE SE RESUELVEN DUDAS EQUIPO O.K.

TINTA: —	FW: 3.8	Software: FINCOT	Versión: 8	No. Llave: —
----------	---------	------------------	------------	--------------

PARTES UTILIZADAS:

[illegible]

Aclaraciones: T.C.	CE* la pieza definida la retira el ingeniero de servicio CL* la pieza definida se queda con el cliente	USD Subtotal	
		M.N. Subtotal	
		IVA	
	Nombre Cliente: _____ Firma: _____	Anticipo	
		Total	

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio: 1. FOR MANUAL DE OPERACION.

Llenar un reporte de servicio por maquina

Fecha: 27-9-13	Entrada: 10:20	Salida:	Comida: —	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha: /	Entrada: /	Salida: /	Comida: /	T/En Sitio: /
Fecha: /	Entrada: /	Salida: /	Comida: /	T/En Sitio: /

Tiempo total de viaje: <u>2 hrs</u>	Tiempo total en sitio
-------------------------------------	-----------------------

Ingeniero de servicio: <u>CRICK DRUMMOND</u>	Tiempo cobrado: <u> </u>
--	---

El equipo queda funcionando? Si ☒ No ☐ (EXPLICAR)

 Firma del Ingeniero de Servicio	27-9-13 Fecha de finalización	Nombre: <u>Jose Antonio Maldonado</u> Puesto: <u>Gerente General</u> Firma: <u>[Signature]</u>
--	---	---