

REPORTE DE SERVICIO

Razón Social: <u>Impresoras Agleszqi</u>	Marca: <u>Mimuki</u>	Modelo: <u>J433-160BS</u>
Domicilio: <u>Calle 10 de Diciembre</u>	Numero de Serie: <u>K5360 246</u>	
Ciudad: <u>Cuernavaca</u>	Vendedor:	
Nombre Comercial: <u>Impresoras Agleszqi</u>	Telefono:	e-mail:

Instalación Correctivo Preventivo Re-capacitación Otro

INFORMACIÓN DEL SERVICIO:

Cobro Interno Garantía Extensión de Garantía Póliza de servicio

Motivo de servicio:

Instalación

Acciones Tomadas:

Instalación Plotter y RIP

TINTA: BSB FW: 3.8 Software: U700 Versión: 7.0 No. Llave:

PARTES UTILIZADAS:

Cant.	No. de parte	# de serie Anterior	# de serie Nuevo	Descripción	CE*	CL*	Precio Unitario	Precio Total

Aclaraciones:

T.C.

CE* la pieza dañada la retira el ingeniero de servicio
CL* la pieza dañada se queda con el cliente

Nombre Cliente: _____ Firma: _____

USD Subtotal

M.N. Subtotal

IVA

Anticipo

Total

Comentarios y/o recomendaciones del ingeniero de servicio:

Plotter OK

Comentarios del cliente:

Llenar un reporte de servicio por maquina*

Fecha: <u>10/Sep/13</u>	Entrada: <u>11:00</u>	Salida: <u>6:00</u>	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Fecha:	Entrada:	Salida:	Comida:	T/En Sitio:
Tiempo total de viaje:				Tiempo total en sitio
Ingeniero de servicio: <u>MR</u>				Tiempo cobrado:
El equipo queda funcionando? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> (EXPLICAR)				

Firma del Ingeniero de Servicio

Fecha de finalización

Nombre: Melvy Salgado
Puesto: Diseñadora / Operadora
Firma: Melvy